



## Bestand

Bewertung des Ausgangszustandes gemäß Leitfaden 2003 - Arten und Lebensräume

### Ohne Bewertung

- Gebäude
- Asphalt, Betonpflaster (eng verlegt)

\$UWHQ\$XQG\$/HEHQVUIXPH\$PLW\$JHULQJHU\$%HGHXWXQJ

- Intensivacker, Wechselgrünland
- Intensivgrünland, Rasen
- Artenarme Säume
- Schnithecke mit einheimischen Arten
- Schnithecke mit fremdländ. Arten, Bodendecker
- Holzlager
- Wege, Plätze befestigt

\$UWHQ\$XQG\$/HEHQVUIXPH\$PLW\$PLWWOHUHU\$%HGHXWX

- Wiese mäßig extensiv, artenarm
- Saum mäßig artenreich
- Sonstige standortgerechte Laubmischwälder - mittel

### Eingriff

- Bauparzellen / Private Verkehrsfläche
- Öffentliche Verkehrsfläche

## Stadt Passau

### BBP WA Doblhof - 1. Bauabschnitt

Gemarkung Hacklberg

Karte: Bestand + Eingriff

Maßstab: 1 : 1.000

Datum: 06.10.2025

Planer: Büro Blattwerk in 94121  
Salzweg, Bachleithe 8

